



CAS SBA

Тензодатчик CAS S-образного типа:

- SBA- 50 L (E_{max}-50 кг)
- SBA-100L (E_{max}-100кг)
- SBA-200L (E_{max}-200кг)
- SBA-500L (E_{max}-500кг)
- SBA - 1 (E_{max}- 1000кг)
- SBA - 2 (E_{max}- 2000кг)
- SBA - 3 (E_{max}- 3000кг)
- SBA - 5 (E_{max}- 5000кг)

Модификация	Предел взвешивания	A	B	C	D	E	F
SBA-50L, SBA-100L	50кг, 100кг	51	63,5	12,4	20	10	M6 × 1,0
SBA-200L, SBA-500L	200кг, 500кг	51	76	19	27	12,6	M12 × 1,75
SBA-1	1т	51	76	25,4	33	12,6	M12 × 1,75
SBA-2, SBA-3, SBA-5	2т, 3т, 5т	77	108	25,4	33	19	M18 × 1,5